

**Состояние Квартиры, передаваемой Участнику долевого строительства,**  
**характеризуется следующим.**

1. Окна ПВХ – с двухкамерными стеклопакетами в комплекте с отливами.
2. Потолки, пол – железобетонная плита перекрытия.
3. Цементная стяжка полов – не выполняется.
4. Гидроизоляция полов в санузле и в ванной комнате – выполнена.
5. Стены – не оштукатуриваются.
6. Внутренние межкомнатные перегородки - по проекту.
7. Входная дверь – установлена, межкомнатные двери не устанавливаются.
8. Электропроводка – до вводного щитка в Квартиру.
9. Холодное и горячее водоснабжение – ввод в Квартиру с установкой приборов учета.
10. Канализация – ввод в Квартиру.
11. Отопление – в полном объеме по проекту.
12. Слаботочная разводка (телевидение, телефон) – до этажного щита.
13. Сантехническое оборудование – не устанавливается.
14. Лоджии – без остекления.

**Застройщик**  
ООО «Верест»  
Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Балашов О.М.

**Участник долевого строительства**

\_\_\_\_\_ [REDACTED]